

Office fédéral des transports OFT

Division Financement

Juin 2025

Système de mesure de la qualité dans le trafic régional de voyageurs (QMS TRV) : Analyse des données 2024

Numéro du dossier : BAV-313.42-1/5/8/4/32

1	Introd	uction	2
2		tion des valeurs-cibles	
3	_	es DPM (ponctualité)	
	3.1	Résultats par secteur.	
	3.1.1	ZUG	
	3.1.2	BUS	6
	3.2	Comparaisons intercantonales pour les données DPM	7
	3.2.1	ZUG	
	3.2.2	BUS	
4	Donné	es MSS (clients-tests)	
	4.1	Analyse approfondie des critères déterminants ayant le potentiel d'amélioration le plus important	
	4.1.1	Information au client dans le véhicule (bus et train)	. 11
	4.1.2	Information au client à l'arrêt (train et bus)	
	4.1.3	Propreté du train	
	4.1.4 4.1.5	Propreté du busPropreté à l'arrêt (train et bus)	
	4.1.5 4.2	Degré d'atteinte des standards minimaux selon le secteur	
	4.2.1	ZUG	
	4.2.1	BUS.	
	4.2.3	HST	
	4.3	Comparaisons intercantonales pour les données MSS	
	4.3.1	ZUG	. 19
	4.3.2	BUS	_
	4.3.3	HST	
5	Concl	usion	. 22
	5.1	Les résultats 2024 en bref	. 22
	5.2	Collaboration entre commanditaires et ET	22
6	Annex	es	. 23
	6.1	Système de pondération des données dans le QMS TRV	. 23
	6.1.1	Secteur ZUG	
	6.1.2	Secteur BUS	
	6.1.3	Secteur HST	. 25



1 Introduction

La Confédération et les cantons commandent et subventionnent des services complets dans le trafic régional de voyageurs (TRV). A l'heure actuelle, ces entités contribuent au financement de l'offre régionale pour un total d'environ 2 milliards de francs par an. Pour garantir la qualité des services commandés et mettre en place un instrument d'évaluation de cette qualité, l'Office fédéral des transports (OFT) a démarré en 2016 l'élaboration d'un système de mesure de la qualité (QMS) dans le TRV.

La base de données (Q.Daba OFT) du système de mesure de la qualité du TRV comprend les données de qualité collectées par des clients-tests (MSS/Mystery Shopping Surveys) et les données numériques d'information aux clients pour la mesure de la ponctualité (DPM/Direct Performance Measures). Les données des clients-tests sont recueillies sous forme d'échantillons par la société ETC Solutions GmbH au nom de l'OFT. L'horaire numérique et les données en temps réel pour l'information des passagers relative à la ponctualité sont fournis par les entreprises de transport (ET) pour tous les trajets réguliers. Il est à noter que le trafic local, qui n'est pas subventionné par la Confédération, n'est pas intégré au QMS TRV.

En 2024, les clients-tests ont effectué 47'721 mesures MSS dans les trains et les bus du TRV, et 48'064 mesures aux arrêts. Ces mesures ont été menées entre le 1er janvier et le 14 décembre 2024. Les mesures permettent de réaliser des comparaisons entre ET et entre faisceaux de lignes, mais pas entre lignes en raison de la taille des échantillons. En raison de la très grande hétérogénéité de l'équipement des véhicules et des arrêts dans le TRV suisse, une solution adaptée à la situation a été choisie afin d'assurer la représentativité des résultats pour chaque entreprise. Le point 6.1 de ce document présente le système de pondération utilisé afin d'évaluer les entreprises dans le domaine MSS du QMS TRV.

Ce rapport intègre également des indications relatives à la ponctualité dans le TRV, ainsi que des résultats de comparaison de ponctualité. Pour les passagers, la ponctualité est l'une des caractéristiques de qualité les plus importantes dans les transports publics. Les résultats de la mesure de la ponctualité montrent la ponctualité des compagnies de train et de bus actives dans le trafic régional de voyageurs.

La mise à disposition et la maintenance d'horaires numériques de haute qualité et de données en temps réel par les ET sont complexes. Celles-ci fournissent de gros efforts pour relever ce défi. Désormais, 95% des données en temps réel attendues sont livrées conformément aux exigences de l'OFT par les compagnies de chemins de fer et de bus.

Ces données sont principalement utilisées pour les informations numériques destinées aux passagers, pour l'échange de données entre entreprises et pour une utilisation par des tiers sur la plate-forme de données des transports publics en Suisse. L'OFT utilise les données fournies par les ET aux pools nationaux de collecte de données CUS et INFO+ pour réaliser la mesure de la ponctualité, en comparant les données en temps réel (heure effective) fournies dans Q.Daba OFT pour chaque ligne TRV avec les données de l'horaire (heure cible) et en calculant l'écart.

Un trajet est considéré à l'heure si l'écart entre l'heure d'arrivée (heure effective) et l'heure d'arrivée planifiée (heure cible) est inférieur à 3 minutes. Un train ou un bus régional est donc considéré comme ponctuel s'il arrive avec moins de 3 minutes de retard à destination.

La ponctualité dans le TRV est calculée de la même manière quel que soit le mode de transport et compte à part égale, quel que soit le nombre de passagers dans un véhicule ou sur une ligne. Dans Q.Daba OFT, les arrêts pertinents sont sélectionnés pour chaque ligne TRV. Ils sont également appelés points de mesure. Les points de mesure d'une ligne sont les points de début et de fin ainsi que des jonctions importantes d'une ligne. Tous les points de mesure sont équivalents en termes de pondération pour l'évaluation. Les comparaisons de ponctualité sont utilisées pour déterminer le pourcentage de tous les trajets d'une ligne TRV qui ont été ponctuels à l'arrivée (c'est-à-dire avec un retard de moins de 3 minutes) aux arrêts définis comme pertinent pour la qualité.

Les valeurs de ponctualité présentées dans ce rapport concernent la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024.

Lignes de tram régionales

Plus de 1'200 lignes commandées et subventionnées par la Confédération et les cantons en tant que transport régional sont incluses dans le QMS TRV. Ci-dessous le nombre de ces lignes TRV selon le mode de transport :

Nombre de lignes de trains dans le QMS TRV	237
Nombre de lignes de bus dans le QMS TRV	1'046
Nombre de lignes de tram dans le QMS TRV	10

Seules dix lignes de tramfont partie du TRV. En principe, les lignes de tramfont partie du transport local, qui n'est pas commandé par la Confédération et donc n'est pas pris en considération dans le QMS TRV. En raison de la très faible proportion de lignes de tram dans le TRV et de l'impossibilité pour ce motif également d'en tirer des généralités, les résultats les concernant ne sont pas publiés dans ce rapport.

2 Définition des valeurs-cibles

Le schéma suivant présente les principaux éléments du système de valeurs-cibles de l'OFT.




Figure 1 : système de valeurs-cibles pour le QMS TRV CH

Concernant les mesures de qualité MSS, les ET doivent non seulement respecter des standards minimaux mais également atteindre des valeurs d'acceptation.

La « valeur d'acceptation » est l'objectif qualitatif que les ET doivent en principe s'efforcer de réaliser. Une ET qui atteint la « valeur d'acceptation » a satisfait toutes les attentes du commanditaire.

La « zone de tolérance » : Les valeurs inscrites dans la « zone de tolérance » correspondent à des prestations de qualité satisfaisante à bonne. En dessous de cette « zone de tolérance », le score est considéré comme insuffisant.

Le « standard minimal » est le niveau minimal de qualité que le commanditaire exige des prestations d'une ET. En dessous de celui-ci, le score d'un critère de qualité est considéré comme insuffisant. Lorsque le résultat atteint par une ET ne correspond pas au « standard minimal », les commanditaires peuvent fixer des mesures d'amélioration avec les ET dans le cadre de conventions d'offre et de conventions d'objectifs.

Les valeurs-cibles ont été déterminées pour chacun des 15 critères déterminants MSS. Elles sont présentées au chapitre 4 (Figure 7) du présent rapport. Les valeurs-cibles que doit atteindre chaque faisceau de lignes de chaque entreprise de transport dans le TRV ont été définies sur la base des données recueillies durant la première année d'application du QMS (2016) et d'une consultation auprès des cantons. Les valeurs-cibles valables en 2024 restent inchangées par rapport à l'année précédente.

3 Données DPM (ponctualité)

3.1 Résultats par secteur

3.1.1 ZUG

En 2024, 12'109'538 données en temps réel ont été livrées concernant les lignes de train du TRV. Sur les 30 entreprises ferroviaires intégrées au QMS, il a été décidé de ne présenter que les résultats des ET ayant livré au moins 80% des données attendues. Ainsi, 25 ET répondent à ce critère, 4 ET livrent des données en temps réel en quantité insuffisante (moins de 80% de données livrées), et une ET ne livre aucune donnée en temps réel. Dans l'ensemble, la proportion de données en temps réel livrée est supérieure à 95% pour le secteur ZUG, ce qui assure des résultats globaux significatifs.




Figure 2 : score par ET secteur ZUG pour le critère déterminant Ponctualité à l'arrivée

Sur 25 ET qui livrent suffisamment de données en temps réel, 15 se situent en dessus du standard minimal, représenté en rouge sur le graphique ci-dessus. La moyenne suisse des mesures DPM livrées est de 94.77 points en 2024 (2023 : 94.46 points), ce qui signifie que 94.77% des trajets mesurés ont moins de trois minutes de retard à l'arrivée. Cependant la moyenne des scores par entreprise est de 93.78 points (2023 : 93.76 points). La médiane des scores par entreprises est de 94.63 points (2023 : 95.12 points).

Comme les années précédentes, on constate que les trains directs / RE présentent un score bien inférieur à celui des autres catégories de trains du TRV.

Catégorie de train	2022	2023	2024
Agglomération	96.46	95.92	96.16
Régional / Montagne	94.77	94.53	94.81
Trains directs / RE	89.80	88.02	87.73

Il y a une petite différence entre les secteurs voie étroite et voie normale.

Ecartement des rails	2022	2023	2024
Voie étroite	95.02	93.81	93.82
Voie normale	94.78	94.70	95.15

3.1.2 BUS

Concernant les lignes de bus TRV, 35'629'173 données en temps réel ont été livrées. Sur les 64 entreprises de bus intégrées au QMS (comme pour les entreprises de train), il a été décidé de ne présenter que les résultats des ET ayant livré au moins 80% des données attendues. 61 ET répondent à ce critère et 3 ET ne livrent pas assez de données. Dans l'ensemble, la proportion de données en temps réel livrée est proche de 95% pour le secteur BUS, ce qui assure des résultats globaux significatifs.




Figure 3 : score par ET secteur BUS pour le critère déterminant *Ponctualité à l'arrivée*

Sur 61 ET qui livrent suffisamment de données en temps réel, 34 se situent en dessous du standard minimal, représenté en rouge sur le graphique ci-dessus. La moyenne suisse des mesures DPM effectuées dans le secteur BUS est de 89.78 points en 2024 (2023 : 89.66 points). Cependant la moyenne des scores par entreprise est de 88.33 points (2023 : 88.37 points). La médiane des scores par entreprises est de 90.59 points (2023 : 89.70 points).

Comme en 2022 et 2023, on constate que la catégorie de bus « Agglomération » présente aussi en 2024 un score inférieur à celui de la catégorie « Régional / Montagne ».

Catégorie de bus	2022	2023	2024
Agglomération	87.08	86.37	85.21
Régional / Montagne	90.48	90.08	90.29

3.2 Comparaisons intercantonales pour les données DPM

3.2.1 ZUG




Figure 4 : résultats de ponctualité secteur ZUG par canton

La moyenne des scores par canton est de 94.94 points (2023 : 94.98 points). Quatre cantons présentent une moyenne de ponctualité inférieure au standard minimal (2023 : 6 cantons).

3.2.2 BUS




Figure 5 : résultats de ponctualité secteur BUS par canton

La moyenne des scores par canton est de 90.18 points (2023 : 90.59 points). Dix cantons présentent une moyenne de ponctualité inférieure au standard minimal (2023 : 11 cantons).

4 Données MSS (clients-tests)




Figure 6 : comparaison des données MSS 2022-2024 pour les 15 critères déterminants

Comme en 2023, les mesures réalisées par les clients-test montrent une tendance générale à l'amélioration de la qualité en 2024.

La propreté des véhicules (train et bus) et aux arrêts est en nette progression sur les trois dernières années.

La forte baisse de la *capacité de fonctionnement de l'équipement à l'arrêt* s'explique par une adaptation du logiciel des automates à billets. Par conséquent, les options de paiement n'étaient plus affichées aux clients. En 2025, le logiciel a été corrigé en conséquence, afin que cette information soit à nouveau disponible à la clientèle.

Afin d'avoir une vue d'ensemble des résultats 2024, ces derniers ont été synthétisés sous la forme d'un tableau. Le calcul inclut les indicateurs de tendance centrale, indices de dispersion et indication des valeurs-cibles.

Critères déterminants pour lesquels des valeurs-cibles ont été fixées	Valeur d'acceptation	Zone de tolérance	Standard minimal	Moyenne des évaluations (indépendamment des en- treprises)	Moyenne des évaluations de chaque entreprise	Coefficient de variation entre évaluations des entre prises	Proportion d'ET en dessaus du standard minimal
Information au client dans le véhicule (bus et train)	95	6	89	95.60	93.73	0.08	13%
Capacité de fonctionnement de l'équipement dans le train	96	3	93	96.98	96.79	0.09	4%
Ordre dans le train	96	3	93	99.46	99.45	0.00	0%
Propreté dans le train	88	3	85	94.18	95.82	0.03	0%
Absence de dégâts dans le train	97	3	94	99.29	99.24	0.01	0%
Capacité de fonctionnement de l'équipement dans le bus	96	3	93	98.01	98.04	0.04	5%
Ordre dans le bus	98	3	95	99.84	99.83	0.00	0%
Propreté dans le bus	95	3	92	97.41	97.60	0.01	0%
Absence de dégâts dans le bus	97	3	94	99.60	99.68	0.00	0%
Compétence et comportement du personnel conduite du bus	98	6	92	99.18	99.22	0.01	0%
Information au client à l'arrêt (bus et train)	88	6	82	96.81	97.26	0.03	1%
Capacité de fonctionnement de l'équipement à l'arrêt (bus et train)	93	3	90	88.00	89.77	0.09	44%
Ordre à l'arrêt (bus et train)	96	3	93	98.69	98.57	0.01	0%
Propreté à l'arrêt (bus et train)	79	3	76	90.17	91.10	0.05	1%
Absence de dégâts à l'arrêt (bus et train)	85	3	82	94.80	94.50	0.04	0%

Figure 7 : valeurs-cibles et indicateurs statistiques par critères déterminants (échelle de 0 à 100 points)

Les domaines pour lesquels le coefficient de variation est élevé sont ceux dans lesquels une grande hétérogénéité des résultats entre les ET est présente.

La suite du rapport va se concentrer sur les critères déterminants où le potentiel d'amélioration est le plus important.

4.1 Analyse approfondie des critères déterminants ayant le potentiel d'amélioration le plus important

4.1.1 Information au client dans le véhicule (bus et train)

Malgré une légère baisse pour trois des sous-indicateurs (affichage terminus de la ligne, affichage thermomètre de la ligne, annonce terminus de la ligne), les résultats sont relativement stables par rapport à 2023.

Sous-indicateur	2022	2023	2024
affichage terminus de la ligne	96.17	96.04	95.63
affichage extérieur du véhicule	98.56	98.87	98.70
affichage prochain arrêt	95.74	95.50	95.77
affichage thermomètre de la ligne	95.23	95.08	94.69
annonce prochain arrêt	93.77	94.75	94.77
annonce terminus de la ligne	97.24	97.82	97.06




Figure 8 : score par ET pour le critère déterminant information au client dans le véhicule

En 2024, 13 ET ont un score insuffisant concernant ce critère de qualité (2023 : 13 ET également).

4.1.2 Information au client à l'arrêt (train et bus)

On constate depuis trois ans une nette amélioration au niveau du *plan du réseau de lignes* et de *l'affi*chage de *l'horaire*.

Les scores des autres sous-indicateurs présentent une relative stabilité.

Sous-indicateur	2022	2023	2024
plan du réseau des lignes	84.33	89.48	91.00
plan des zones tarifaires	99.52	99.66	99.61
affichage de l'horaire	93.30	94.11	97.92
QR-Code de l'horaire	97.23	97.59	98.21
adresse de contact / numéro de téléphone	99.23	99.25	99.25
affichage de départ	96.99	97.12	97.06
annonce acoustique	97.10	96.65	95.77




Figure 9 : score par ET pour le critère déterminant information au client à l'arrêt

En 2024, une seule ET présente un score insuffisant concernant ce critère de qualité (2023 : 3 ET).

4.1.3 Propreté du train

Tous les sous-indicateurs de la *propreté du train*, à l'exception de la *cuvette/couvercle des toilettes* et du *sol des toilettes*, présentent une amélioration en 2024.

Sous-indicateur	2022	2023	2024
enveloppe extérieure	68.77	68.40	68.55
barres de maintien	98.97	99.39	99.74
sol	81.03	82.51	84.73
murs, plafond	97.77	98.21	98.96
poubelles	92.77	94.41	96.45
portes et murs de séparation en verre, fenêtres	88.38	90.05	92.82
sièges	97.94	98.12	98.57
tables	94.63	95.39	96.56
cuvette / couvercle des toilettes	84.84	85.92	82.89
murs / miroir / vitres / lavabo des toilettes	93.19	95.73	97.45
sol des toilettes	83.04	83.47	82.70
poubelles des toilettes	90.88	91.66	93.35



Figure 10 : score par ET pour le critère déterminant propreté du train

En 2024, comme en 2023, aucune ET n'a un score insuffisant concernant ce critère de qualité.

4.1.4 Propreté du bus

La quasi-totalité des sous-indicateurs présente un meilleur résultat que les années précédentes.

Sous-indicateur	2022	2023	2024
poubelles	99.37	99.43	99.54
tables	96.05	97.79	97.81
enveloppe extérieure	70.34	74.40	75.96
distributeur de billets	98.61	99.40	99.29
borne de compostage	99.43	99.64	99.77
sol	89.06	90.54	92.27
portes et murs de séparation en verre, fenêtres	92.46	93.00	95.60
barres de maintien	95.97	97.68	98.80
sièges	97.93	98.42	98.87
murs, plafond	97.92	97.92	98.48




Figure 11 : score par ET pour le critère déterminant propreté du bus

En 2024, une seule ET a un score insuffisant concernant ce critère de qualité (2023 : 5 ET).

4.1.5 Propreté à l'arrêt (train et bus)

La propreté à l'arrêt est l'indicateur qui bénéficie de la plus forte progression parmi tous les indicateurs.

Sous-indicateur	2022	2023	2024
sièges	89.71	91.19	94.26
sol	93.45	94.47	95.82
vitres salle d'attente	72.83	75.53	76.32
murs / colonnes salle d'attente	86.85	89.11	89.25
autres murs / colonnes gare	80.40	82.92	83.29
poubelles	74.80	77.96	80.39
distributeur de billets	90.16	92.34	93.39
borne de compostage	89.12	91.51	91.35
ascenseur	74.87	80.47	75.22
sol salle d'attente	77.33	78.69	79.24
autres objets appartenant à l'ET	81.00	85.87	88.39
autres objets étrangers à l'ET	84.90	87.78	89.35




Figure 12 : score par ET pour le critère déterminant propreté à l'arrêt

En 2024, et pour la première fois, aucune ET n'a un score insuffisant concernant ce critère de qualité (2023 : 2 ET).

4.2 Degré d'atteinte des standards minimaux selon le secteur

Les critères déterminants ainsi que les sous-indicateurs correspondants ont été agrégés dans les trois secteurs ZUG, BUS et HST (arrêt) selon les représentations décrites au point 6.1. Les valeurs-cibles et les évaluations de chaque entreprise ont elles aussi été agrégées. Ces agrégations créent les conditions préalables pour évaluer chaque entreprise en lien avec les secteurs ZUG, BUS et HST.

4.2.1 ZUG

Dans le trafic régional de voyageurs par chemin de fer (ZUG), on constate une amélioration continue de la qualité depuis six ans (2019 : 94.15 points, 2020 : 94.74 points, 2021 : 95.27 points, 2022 : 96.01 points, 2023 : 96.22 points, 2024 : 96.32 points).

En cas de qualité insuffisante ou à peine suffisante, les commanditaires discuteront avec les ET des faiblesses identifiées. Cela vaut aussi pour les secteurs BUS et HST. Il appartient aux entreprises d'apporter des améliorations dans le cadre financier existant.

	2022	2023	2024
Nombre d'ET en dessus de la valeur d'acceptation	25	27	26
Nombre d'ET dans la zone de tolérance	4	3	2
Nombre d'ET en dessous du standard minimal	1	0	2
Nombre total d'ET	30	30	30




Figure 13 : score par ET pour le secteur ZUG

Le secteur ZUG a un standard minimal agrégé de 89.69 points, une zone de tolérance de 3.9 points et une valeur d'acceptation de 93.59 points.

4.2.2 BUS

Dans le trafic régional par bus (BUS), on constate également une légère amélioration constante de la qualité depuis six ans (2019 : 95.59 points, 2020 : 96.28 points, 2021 : 96.93 points, 2022 : 97.30 points, 2023 : 97.61 points, 2024 : 97.79 points).

	2022	2023	2024
Nombre d'ET en dessus de la valeur d'acceptation	56	51	53
Nombre d'ET dans la zone de tolérance	7	11	9
Nombre d'ET en dessous du standard minimal	5	3	2
Nombre total d'ET	68	65	64




Figure 14 : score par ET pour le secteur BUS

Le secteur BUS a un standard minimal agrégé de 91.73 points, une zone de tolérance de 4.5 points et une valeur d'acceptation de 96.23 points.

4.2.3 HST

Aux arrêts, on constate pour la quatrième année de suite une augmentation de la qualité avec un score de 94.44 points (2019 : 89.53 points, 2020 : 88.98 points, 2021 : 92.16 points, 2022 : 93.43 points, 2023 : 94.28 points), et ceci malgré la baisse de score induite par l'adaptation du logiciel des automates à billets mentionnée au chapitre 4 du présent rapport.

	2022	2023	2024
Nombre d'ET en dessus de la valeur d'acceptation	78	76	78
Nombre d'ET dans la zone de tolérance	0	2	1
Nombre d'ET en dessous du standard minimal	2	1	0
Nombre total d'ET	80	79	79




Figure 15 : score par ET pour le secteur HST (arrêts)

Le secteur HST a un standard minimal agrégé de 84.39 points, une zone de tolérance de 4.2 points et une valeur d'acceptation de 88.59 points.

4.3 Comparaisons intercantonales pour les données MSS

Il est important de relever que le nombre de lignes de bus et de train par canton peut varier très fortement. Ainsi pour les cantons n'ayant que peu de lignes, le score peut être fortement influencé par une ligne.

4.3.1 ZUG




Figure 16 : résultats du secteur ZUG par cantons

Comme en 2023, les prestations du TRV dans les 26 cantons atteignent la valeur d'acceptation en ce qui concerne les évaluations dans les trains.

4.3.2 BUS




Figure 17 : résultats du secteur BUS par cantons

Dans le secteur des bus, le nombre de cantons atteignant la valeur d'acceptation est de 25 en 2024 (2023 : 24 cantons). Un canton se situe dans la zone de tolérance.

4.3.3 HST




Figure 18 : résultats du secteur HST (arrêts) par cantons

Concernant les résultats globaux des arrêts, les 26 cantons se situent en dessus de la valeur d'acceptation (2023 : 24 cantons).

5 Conclusion

5.1 Les résultats 2024 en bref

Le TRV en Suisse est extrêmement hétérogène en ce qui concerne la taille et la structure des entreprises de transport. C'est le cas également de la taille et de l'équipement des véhicules et des arrêts.

Concernant la ponctualité, il ressort que 94.77% des trajets en train et 89.78% des trajets en bus sont ponctuels dans le TRV (en dessous de trois minutes de retard à l'arrivée).

Comme les années précédentes, les résultats 2024 du domaine MSS sont globalement bons. Ils sont en légère progression en ce qui concerne la qualité de séjour dans les véhicules (trains et bus)¹ dans toutes les régions de Suisse, quelle que soit la taille des entreprises. On note à nouveau une très forte hausse de la qualité aux arrêts.

On constate aussi à nouveau une amélioration de la *propreté* dans les trains, les bus et les arrêts. Les résultats pour *l'information au client aux arrêts* progressent également par rapport à l'année précédente, alors qu'un léger recul est constaté concernant *l'information au client dans le véhicule.*

L'amélioration globale des résultats permet de constater que les ET portent une attention grandissante à la qualité. Le QMS TRV mis en place par l'OFT contribue à cette dynamique positive et porte donc ses fruits. L'OFT optimisera encore le QMS TRV avec la participation des cantons et des entreprises de transport.

5.2 Collaboration entre commanditaires et ET

La Confédération et les cantons collaborent avec les entreprises de transport du TRV pour qu'elles fournissent à leurs clients des prestations de qualité élevée et constante. Les faiblesses identifiées font l'objet de discussion. Les commanditaires invitent les entreprises concernées à revoir les prestations de qualité insatisfaisante dans les domaines MSS et DPM et à prendre des mesures ciblées pour les améliorer, si possible sans incidence sur les coûts.

¹ Voir tabelles au chap.6 22/25

BAV-D-69B13401/715

6 Annexes

6.1 Système de pondération des données dans le QMS TRV

6.1.1 Secteur ZUG

Domaine de qualité	Pond.(fixe)	Indicateur	Pond.(fixe)	Sous-indicateur	Pond.(variable)
				porte incluant les boutons	3.303%
				éclairage dans l'obscurité	5.513%
		0		Utilisation des WC n'est pas possible	6.092%
		Capacité de fonctionne-	21%	porte des toilettes est verrouillable	1.643%
		ment Ordre	20%	Fonction chasse d'eau	3.286%
				papier toilette	0.616%
				serviette / sèche-main / savon	0.548%
				sol	2.261%
				poubelles	1.912%
				sièges	12.572%
				tables	2.766%
				poubelles des toilettes	0.489%
				enveloppe extérieure	0.602%
				barres de maintien	2.327%
				sol	2.710%
			40%	murs, plafond	1.243%
AQ-ZUG				poubelles	2.291%
(Qualité de séjour dans le	35%	Propreté		portes et murs de séparation en verre, fenêtres	1.808%
train)		Tropiete	4070	sièges	15.069%
		sol des toilettes poubelles des toilettes		tables	3.315%
				cuvette / couvercle des toilettes	4.041%
				murs / miroir / vitres / lavabo des toilettes	1.965%
				sol des toilettes	4.041%
			0.586%		
		Absence de dégâts		enveloppe extérieure	0.318%
			19%	barres de maintien	1.230%
				sol	1.432%
				murs, plafond	0.657%
				poubelles	1.211%
				portes et murs de séparation en verre, fenêtres	0.955%
				sièges	7.962%
				tables	1.752%
				cuvette / couvercle des toilettes	2.135%
				murs / miroir / vitres / lavabo des toilettes	1.038%
				poubelles des toilettes	0.310%
		Capacité de fonctionne- ment		affichage terminus de la ligne	16.667%
KI-FZG (Information au client dans le véhicule)				affichage extérieure du véhicule	16.667%
	15%		100%	affichage prochain arrêt	16.667%
	1370		10070	affichage thermomètre de la ligne	16.667%
				annonce prochain arrêt	16.667%
				annonce terminus de la ligne	16.667%
DPM (Ponctualité)	50%				

6.1.2 Secteur BUS

Domaine de qualité	Pond.(fixe)	Indicateur	Pond.(fixe)	Sous-indicateur	Pond.(variable)
		Capacité de fonctionne- ment	26%	éclairage dans l'obscurité	1.087%
				distributeur de billets	11.958%
				borne de compostage	5.979%
				porte incluant les boutons	6.976%
		Ordre	22%	poubelles	2.156%
				tables	3.119%
				sol	2.550%
				sièges	14.176%
			35%	poubelles	2.333%
				tables	3.375%
				enveloppe extérieure	0.656%
				distributeur de billets	3.375%
		Desemble		borne de compostage	1.687%
AQ-BUS	25%	Propreté		sol	2.759%
(Qualité de séjour dans le bus)	25%			portes et murs de séparation en verre, fenêtres	1.841%
				barres de maintien	2.369%
				sièges	15.340%
				murs, plafond	1.266%
				poubelles	1.133%
		Absence de dégâts		tables	1.639%
				enveloppe extérieure	0.319%
			17%	distributeur de billets	1.639%
				borne de compostage	0.820%
				sol	1.340%
				portes et murs de séparation en verre, fenêtres	0.894%
				barres de maintien	1.151%
				sièges	7.451%
				murs, plafond	0.615%
	15%	Capacité de fonctionne- ment	100%	affichage terminus de la ligne	16.667%
				affichage extérieur du véhicule	16.667%
KI-FZG				affichage prochain arrêt	16.667%
(Information au client dans le véhicule)				affichage thermomètre de la ligne	16.667%
				annonce prochain arrêt	16.667%
				annonce terminus de la ligne	16.667%
				Respect des arrêts sur demande	16.667%
==				Pas d'utilisation de téléphone portable	16.667%
KO-PE (Compétence et comporte- ment du personnel conduite du bus)	10%			vente de billets durant le trajet	16.667%
				Présence au point de départ	16.667%
				Réponses aux questions	16.667%
				Maîtrise de la langue nationale	16.667%
DPM (Ponctualité)	50%				

6.1.3 Secteur HST

Domaine de qualité	Pond.(fixe)	Indicateur	Pond.(fixe)	Sous-indicateur	Pond.(variable)	
				éclairage dans l'obscurité	3.400%	
		Capacité de fonctionne- ment	40.50/	distributeur de billets	17.000%	
			42.5%	borne de compostage	8.500%	
				ascenseur	13.600%	
		Ordre	20.5%	sièges	5.508%	
				sol	4.590%	
				poubelles	3.672%	
				ascenseur	3.672%	
				sol salle d'attente	2.599%	
				autres objets etrangers à l'ET	0.459%	
			sièges sol vitres salle d'attente murs / colonnes salle d'attente autres murs / colonnes gare poubelles distributeur de billets borne de compostage ascenseur sol salle d'attente autres objets appartenant à l'ET	sièges	4.149%	
				sol	3.457%	
				vitres salle d'attente	1.958%	
				murs / colonnes salle d'attente	1.958%	
				autres murs / colonnes gare	3.111%	
AQ-HST	60%	Droprotó		poubelles	2.766%	
(Qualité de séjour à l'arrêt)	60%	Proprete		distributeur de billets	3.457%	
				borne de compostage	1.729%	
				ascenseur	2.766%	
				sol salle d'attente	1.958%	
				autres objets appartenant à l'ET	0.346%	
				autres objets etrangers à l'ET		
				sièges	1.653%	
		Absence de dégâts	9%	vitres salle d'attente	0.780%	
				murs / plafond salle d'attente	0.780%	
				autres murs / colonnes gare	1.240%	
				poubelles	1.102%	
				distributeur de billets	1.378%	
				borne de compostage	0.689%	
				ascenseur	1.102%	
				autres objets appartenant à l'ET	0.138%	
				autres objets etrangers à l'ET	0.138%	
KI-HST (Information au client à l'arrêt)	40%	Capacité de fonctionne- ment	100%	plan du réseau des lignes	14.286%	
				plan des zones tarifaires	14.286%	
				affichage de l'horaire	14.286%	
				QR-Code de l'horaire	14.286%	
				- do do to t/ / do- t/1/b	44.0000/	
				adresse de contact / numéro de téléphone	14.286%	
				affichage de départ	14.286%	